



МЧС РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ «ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ»

ул. Гражданская, 128, г. Благовещенск, Амурская область, 675014, тел./факс 35-03-87, E – mail: ipl_amur@mail.ru

А К Т № 19-14

проверки состояния и условий эксплуатации огнезащитных покрытий

Объект проверки: *Здание МОКУ Чалганская ООШ.*

Почтовый адрес: *Амурская область, Магдагачинский район, с. Чалганы, ул. Советская, 21.*

Руководитель предприятия: *Т.А. Кузнецова*

Основание: *п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)*

Дата проведения: *13.01.2014 г.*

1. Состояние огнезащитных покрытий: *на образцах деревянных конструкций чердачной кровли, нанесено огнезащитное покрытие, сведения о наименовании отсутствуют.*

2. Условия эксплуатации покрытий: *эксплуатируется в условиях закрытого не отапливаемого помещения.*

3. Соответствие требованиям нормативных документов (в том числе проверка имеющейся в акте сдачи-приемки информации) *сведения отсутствуют.*

4. Результаты испытаний контрольных образцов:

№ образца	Место отбора проб	Качественные показатели				Результаты испытаний
		Наличие локального горения в зоне воздействия горения в теч. 5 сек. После ее отключения	Наличие сквозных прогаров	Обугливание на всей площади, ограниченной рамкой зажимного устройства	Наличие признаков воспламенения вне зоны воздействия пламени горелки	
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>Обрешетка в северной части чердачной кровли</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>удовлетворительно</i>
2	<i>Обрешетка в южной части чердачной кровли</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>удовлетворительно</i>
3	<i>Обрешетка в восточной части чердачной кровли</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>удовлетворительно</i>

Сектор исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности
Настоящий акт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ

4	Обрешетка в западной части чердачной кровли	нет	нет	нет	нет	удовлетворительно
5	Стропильная система в восточной части чердачной кровли	нет	нет	нет	нет	удовлетворительно

Испытания проводились на приборе ПМП-1

Состояние огнезащитного покрытия считается не качественным (отрицательный результат), если:

1. Наблюдается хотя бы одно из следующих явлений: самостоятельное горение образца после отключения газовой горелки (допускается наличие локального горения в зоне воздействия газовой горелки в течение не более 5 с после ее отключения); сквозное прогорание образца до образования отверстия; обугливание лицевой стороны образца на всей площади, ограниченной рамкой зажимного устройства.

2. Обугливание образца происходит на всю глубину в зоне воздействия пламени газовой горелки при наличии признаков воспламенения образца (пламенное горение вне зоны воздействия пламени газовой горелки).

Состояние огнезащитного покрытия считается качественное при условии положительных результатов испытаний по всем образцам.

5. Выводы и предложения Качество огнезащитной обработки отобранных образцов по результатам испытаний, проведенных на малогабаритном переносном приборе ПМП-1, соответствует нормативным требованиям. **Не требуется повторная огнезащитная обработка.**

Акт составлен на 1 листе в 2 экземплярах:

1 экземпляр – МОКУ Чалганская ООШ

2 экземпляр – ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Амурской области

Ст. инженер СЭУ ФПС ИПЛ _____

(подпись, Ф.И.О.)

Инженер СЭУ ФПС ИПЛ _____

(подпись, Ф.И.О.)

Один экземпляр получил: _____

(подпись, Ф.И.О.)



Д.В. Слугин

И.Д. Гуреев

Телефон «доверия» Главного управления МЧС России по Амурской области
8(4162) 53-99-99